

## Auszug Fotodokumentation Bestandserfassung Haltestellen

An den folgenden Haltestellen sollen Leitelemente nachgerüstet bzw. korrekt angelegt werden.

### 1. Hast. Seifertshain Ri. Probstheida



### 2. Hast. Seifertshain Ri. Naunhof



3. Hast. Auensiedlung Ri. Probstheida



(Einstiegsfeld vorhanden, entspricht aber nicht DIN 32984)

4. Hast. Auensiedlung Ri. Naunhof



(Einstiegsfeld vorhanden, entspricht aber nicht DIN 32984)

5. Hast. Feldstraße Ri. Probstheida



6. Hast. Feldstraße Ri. Naunhof



7. Hast. Fuchshainer Straße Ri. Naunhof



8. Hast. Fuchshainer Straße Ri. Probstheida



9. Hast. Alter Gasthof Ri. Probstheida



10. Hast. Alter Gasthof Ri. Naunhof



11. Hast. Oskar-Uhlmann-Str. Ri. Naunhof



12. Hast. Oskar-Uhlmann-Str. Ri. Probstheida



13. Hast. Muckern Ri. Probstheida



14. Hast. Muckern Ri. Borna



15. Hast. Bahnhof Oberholz



16. Hast. Dreiskau Ri. Borna



17. Hast. Störmthaler See Hafen

